




## Außen-Schnellmesstaster mit Uhr

6031

Dial caliper gauge for outside measurement, with dial indicator

- zum schnellen Messen von Bohrungen, Nuten usw.
- mit Rundspitzen
- Ablesung 0,01 mm
- im Etui
- for measuring bores, internal groove and other hard to read inside dimension
- with round contact point
- reading 0,01 mm
- in case



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
01027111	0 - 10	± 0,02	R 0,5	40	3,0	8	185,00
01027112	0 - 20	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	230,00
01027113	10 - 30	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	235,00
01027114	20 - 40	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	235,00
01027115	30 - 50	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	235,00

## Digital-Außen-Schnellmesstaster


6081

Digital caliper gauge for outside measurement



- mit Rundspitzen zum schnellen Messen von Bohrungen, Nuten usw.
- mit Digitalanzeige, Anzeige drehbar
- Ablesung 0,005 mm oder 0,00005"
- im Etui
- with round contact point for measuring bores, internal groove and other hard to read inside dimension
- with digital LCD display, rotatable
- reading 0,005 mm or 0,00005"
- in case



Anzeige drehbar  
display rotatable



ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	●
Absolut-System	
PRESET	●
Datenausgang	
Stromversorgung	3 V CR 2032



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
02027050	0 - 10	± 0,02	R 0,5	40	3,0	8	215,00
02027051	0 - 20	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	245,00
02027052	10 - 30	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	260,00
02027053	20 - 40	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	260,00
02027054	30 - 50	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	260,00