

USB interface for pc connection

- Anschluss an PC via USB
- mit dem USB Interface können Messwerte direkt an den PC übertragen und als Textdatei sowie Exceltabelle gespeichert werden. Die Dateneingabe erfolgt entweder über die Übergabe-Taste am Interface oder mittels eines Fußtasters, 02026224
- inkl. Treiber
- PC connection interface via USB
- measuring value can be transferred directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel chart. Data entry by enter key or foot switch, 02026224
- with driver



02026226



02026227



02026228



02026220



02026229

Art.-Nr. Order-No.	Beschreibung Description	Länge Length cm	Anschluss Messmittel/ Connector measuring tools/ Abbildung Picture	Euro/St. Euro/Pc.
02026226	USB-Interface für Dig.-Messgerät mit Anschluss RB 6	140	RB 6	200,00
02026227	USB-Interface für Dig.-Mikrometer ohne Ausgabetaste	200	RB 4	132,00
02026228	USB-Interface für Dig.-Mikrometer mit Ausgabetaste	200	RB 4.1	140,00
02026220	USB-Interface für Messschieber mit RB 2 oder RB 5 Anschluss Anschlusskabel siehe Zubehör Ablesung 0,01 mm	245	RB 5	145,00
02026229	USB-Interface für Micrometer oder Messuhr mit RB 2 oder RB 5 Anschluss Anschlusskabel siehe Zubehör Ablesung 0,001 mm	245	RB 5	150,00

Zubehör

705

Accessories

- Für den Anschluss am Messgerät sind verschiedene Kabel mit passendem Stecker verfügbar
- Anschlusskabel für USB-Interface Art.-Nr. 02026220
- Different connection cable are available
- Connection cable for USB Interface Order-No. 02026220



02026223



02026221



02026222



02026224

Art.-Nr. Order-No.	Beschreibung Description	Länge Length cm	Anschluss/Connector	Euro/St. Euro/Pc.
02026223	Anschlusskabel	100	RB 5	18,00
02026221	Anschlusskabel	40	RB 2	18,00
02026222	Anschlusskabel	100	RB 4	18,00
02026224	Externer Fusstaster			40,00