

slimBit VDE, szigetelt



**Fokozza biztonságát:** A Wiha slim bitek mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják. **Növeli hatékonyságát:** Hely megtakarítása az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszámot egyenként teszteltünk 10.000 V AC feszültséggel.

16 részes készlet2831 T16

| Rend. sz.                                        |
|--------------------------------------------------|
| 36068                                            |
| 1 x Csavarhúzó SoftFinish slimBit VDE, szigetelt |
| 1 x Feszültségvizsgáló SoftFinish 110 – 250 V AC |
| ① 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5          |
| ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2                              |
| ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2                              |
| ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2                        |
| ⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25          |

7 részes készlet2831 T704

| Rend. sz.                                        |
|--------------------------------------------------|
| 36069                                            |
| 1 x Csavarhúzó SoftFinish slimBit VDE, szigetelt |
| ① 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5          |
| ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2                              |

7 részes készlet2831 T705

| Rend. sz.                                        |
|--------------------------------------------------|
| 36070                                            |
| 1 x Csavarhúzó SoftFinish slimBit VDE, szigetelt |
| ① 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5          |
| ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2                              |

Csavarhúzó SoftFinish slimBit VDE, szigetelt



**Kíméli egészségét:** Szabadalmaztatott SoftFinish markolat kialakítás a kezét és izmokat kímélő munkához. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszámot egyenként teszteltünk 10.000 V AC feszültséggel.

| Rend. sz. | 6 | 30 | 50 | 160 | 13 |
|-----------|---|----|----|-----|----|
| 34577     |   |    |    |     |    |

slimBit VDE, szigetelt



**Fokozza biztonságát:** A Wiha slim bitek mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják. **Növeli hatékonyságát:** Hely megtakarítása az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszámot egyenként teszteltünk 10.000 V AC feszültséggel.

Lapos2831-10

| Rend. sz. | ①   |    |     |     | max. Nm |          |
|-----------|-----|----|-----|-----|---------|----------|
| 34578     | 2,5 | 75 | 0,4 | 6,0 | 0,4     | nem slim |
| 34579     | 3,0 | 75 | 0,5 | 6,0 | 0,6     | nem slim |
| 34580     | 4,0 | 75 | 0,8 | 6,0 | 2,5     |          |
| 34581     | 5,5 | 75 | 1,0 | 6,0 | 5,5     |          |
| 34582     | 6,5 | 75 | 1,2 | 6,0 | 5,5     |          |

Phillips2831-11

| Rend. sz. | ⊕   |    | ⦿   | max. Nm |
|-----------|-----|----|-----|---------|
| 34583     | PH1 | 75 | 6,0 | 3,8     |
| 34584     | PH2 | 75 | 6,0 | 5,5     |

Pozidriv2831-12

| Rend. sz. | ⊕   |    | ⦿   | max. Nm |
|-----------|-----|----|-----|---------|
| 34585     | PZ1 | 75 | 6,0 | 3,8     |
| 34586     | PZ2 | 75 | 6,0 | 5,5     |

Imbusz2831-18

| Rend. sz. | ⦿   |    | ⦿   | max. Nm |          |
|-----------|-----|----|-----|---------|----------|
| 37222     | 1,5 | 75 | 6,0 | 0,9     | nem slim |
| 37223     | 2   | 75 | 6,0 | 1,8     | nem slim |
| 37224     | 2,5 | 75 | 6,0 | 3,8     |          |
| 37147     | 3   | 75 | 6,0 | 5,5     |          |
| 37225     | 4   | 75 | 6,0 | 5,5     |          |
| 37226     | 5   | 75 | 6,0 | 5,5     |          |
| 37227     | 6   | 75 | 6,0 | 5,5     |          |

TORX®2831-15

| Rend. sz. | ⦿   |    | ⦿   | max. Nm |          |
|-----------|-----|----|-----|---------|----------|
| 35506     | T8  | 75 | 6,0 | 1,3     | nem slim |
| 35507     | T10 | 75 | 6,0 | 3,8     | nem slim |
| 35508     | T15 | 75 | 6,0 | 5,0     |          |
| 35509     | T20 | 75 | 6,0 | 5,5     |          |
| 36071     | T25 | 75 | 6,0 | 5,5     |          |

PlusMinus/Phillips2831-13

| Rend. sz. | ⊕      |    | ⦿   | max. Nm |
|-----------|--------|----|-----|---------|
| 34587     | SL/PH1 | 75 | 6,0 | 3,8     |
| 34588     | SL/PH2 | 75 | 6,0 | 5,5     |

PlusMinus/Pozidriv2831-14

| Rend. sz. | ⊕      |    | ⦿   | max. Nm |
|-----------|--------|----|-----|---------|
| 34589     | SL/PZ1 | 75 | 6,0 | 3,8     |
| 34590     | SL/PZ2 | 75 | 6,0 | 5,5     |

Négylapú2831-17

| Rend. sz. | ⦿  | ⦿   |    | ⦿   | max. Nm |
|-----------|----|-----|----|-----|---------|
| 35510     | #1 | 2,3 | 75 | 6,0 | 5,5     |
| 35511     | #2 | 2,8 | 75 | 6,0 | 5,5     |